



**Ministerio de Educación**  
**Universidad Tecnológica Nacional**  
**Facultad Regional Concepción del Uruguay**

**Facultad/es Regional/es ejecutora/s del Programa Específico: Facultad Regional Concepción del Uruguay – Secretaría de Planeamiento Institucional y Administrativo, Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Departamento de Ciencias Básicas**

**Recursos**

Línea Estratégica; Programa General; Programa Específico	Actividades a Ejecutar en el período 2011 - 2013	Cronograma de las actividades	Recursos financieros	Recursos Humanos
<p><b>Línea Estratégica D.- Gestión Institucional</b></p> <p><b>Programa General 3.-</b> Administración de Recursos Humanos e Infraestructura</p> <p><b>Programa Específico1:</b> Administración de Infraestructura y Laboratorios. Laboratorio de Química y Física</p> <p><b>Objetivo general:</b> Incrementar y mejorar la infraestructura edilicia y las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Incorporar y actualizar materiales y equipamiento.</p>	Ampliar mediante construcción en seco el box de trabajo del espectrofotómetro y tendido de cañería gas, luz y agua. Instalación externa de reguladores de presión gases inertes.	Del 01/12/11 al 01/04/12	\$ 12.846	Personal de Mantenimiento FRCU
	Instalar horno de grafito y actualizar software operativo.	01/04 al 01/06/12	\$ 8.960	Analítica S.A.
	Abrir salida de emergencia para el laboratorio, modificar oficina de trabajo Grupo GICA. Señalizar y actualizar dotación de extintores. Reemplazo de artefactos eléctricos de iluminación.	01/06 al 01/08/12	\$ 6.500	Mantenimiento FRCU
	Construcción de sistema antihumedad en paredes, nivelación y reemplazo de pisos cerámicos, pintura. Restauración de mobiliario, instalación de ventiladores de techo. Adquisición de banquetas	01/05/13 al 01/11/13	\$ 15.000	Mantenimiento FRCU. Área Compras
	Finalización de obra	15/12/13	Total: \$ 43.306	

<p><b>Indicadores antes de la ejecución del programa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Horno de grafito no instalado.</li> <li>Inexistencia de la infraestructura necesaria para instalar el nuevo equipo.</li> <li>Inexistencia de salida de emergencia.</li> <li>Obsolescencia del sistema de iluminación</li> </ul>	<p><b>Indicadores después de la ejecución :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ampliación de la infraestructura del box del equipo.</li> <li>Instalación segura del horno de grafito y los sistemas de agua y energía necesarios.</li> <li>Apertura de salida de emergencia.</li> <li>Actualización / mejora de la condiciones de higiene y seguridad.</li> <li>Funcionamiento de las nuevas instalaciones.</li> </ul>
---	--